# Lead and Asbestos Negative Certifications

## South Region

## Bid Package S3-1 A

**PW 7779: DI 219290, DI 219300**

**CPM PR, LLC**

October 1, 2025

**GOBIERNO DE PUERTO RICO**
**OFICINA DEL GOBERNADOR**
**JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL**

**Área de Calidad de Agua**

**Forma PGC-010**

# CERTIFICACION DE NO PRESENCIA DE PINTURA CON BASE DE PLOMO EN ESTRUCTURAS A DEMOLERSE

**(Deberá completarse en letra de molde o impresa)**

**NUM. PERMISO:** _____

**PW-7779 DI-219290**

Yo, Miguel A. Cortés Santiago (Inspector o Evaluador de Riesgos), mayor de edad, Soltero (Estado Civil), y vecino de Toa Alta (Municipio)

Dirección Postal P.O. Box 1164 Bayamón P.R. (Pueblo) 00960 (Zip Code)

Teléfonos: Residencial (787) 567 - 2123 Oficina (787) 693 - 7777 Ext._____
Fax (_____) _____ - _____

**Certifico que: Autos Ejes and 24 Distributors, INC.**

1. Estoy certificado por la Junta de Calidad Ambiental como ( ☒Inspector / ☐ Evaluador de Riesgos) con Número de Certificación LBPI-01823-020, la cual se encuentra vigente.
2. La estructura localizada en 458 Calle Villa, Ponce, P.R. 00728, la cual será objeto de una demolición se encuentra libre de pintura con base de plomo.
3. La información antes indicada es cierta y correcta.
4. Afirmo y reconozco las consecuencias de incluir y someter información falsa en este documento.
5. Para que así conste, firmo la presente certificación en Guaynabo (Municipio) de Puerto Rico, hoy día 14 de diciembre de 2023

_____
Firma del Inspector o Evaluador de Riesgos (en original)

**Nota : Deberá someter evidencia de la tarjeta o certificado provista por la JCA.**

Dirección Física: Ave. Ponce de León 1308, Carr. Estatal 8838, Sector el Cinco, Río Piedras, PR 00926 Dirección Postal: Apartado 11488, Santurce, PR 00910-1488
Tel. (787) 767-8181 • Fax (787) 767-1962

**GOBIERNO DE PUERTO RICO**
**OFICINA DEL GOBERNADOR**
**JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL**

**Área de Calidad de Agua**

**Forma PGC-009**

# CERTIFICACION DE NO PRESENCIA DE ASBESTO EN ESTRUCTURAS A DEMOLERSE

**(Deberá completarse en letra de molde o impresa)**

**NUM. PERMISO:** _____

**PW-7779 DI-219290**

Yo, Miguel A. Cortés Santiago (Nombre), mayor de edad, Soltero (Estado Civil), y vecino de Toa Alta (Municipio)

Dirección Postal P.O. Box 1164 Bayamón P.R. (Pueblo) 00960 (Zip Code)

Teléfonos: Residencial (787) 567 - 2123 Oficina (787) 693 - 7777 Ext._____
Fax (_____) _____ - _____

**Certifico que: Autos Ejes and 24 Distributors, INC.**

1. La estructura localizada en 458 Calle Villa, Ponce, P.R. 00728, la cual será objeto de una demolición se encuentra libre de asbesto.
2. La información antes indicada es cierta y correcta.
3. Afirmo y reconozco las consecuencias de incluir y someter información falsa en este documento.
4. Para que así conste, firmo la presente certificación en Guaynabo (Municipio) de Puerto Rico, hoy día 14 de diciembre de 2023

_____
Firma y Sello del Profesional o
Firma del Inspector de Asbesto registrado por la JCA (Original)

**Nota: Ingenieros o Arquitectos deberán someter evidencia de que se encuentra al día en el pago de sus cuotas de colegiación e Inspectores de Asbesto deberán someter evidencia de la tarjeta de registro provista por la JCA.**

Dirección Física: Ave. Ponce de León 1308, Carr. Estatal 8838, Sector el Cinco, Río Piedras, PR 00926
Dirección Postal: Apartado 11488, Santurce, PR 00910-1488
Tel. (787) 767-8181 • Fax (787) 767-1962

**GOBIERNO DE PUERTO RICO**
**OFICINA DEL GOBERNADOR**
**JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL**

**Área de Calidad de Agua**

OGPe Oficina de Gerencia de Permisos

**Forma PGC-010**

# CERTIFICACION DE NO PRESENCIA DE PINTURA CON BASE DE PLOMO EN ESTRUCTURAS A DEMOLERSE

**(Deberá completarse en letra de molde o impresa)**

**NUM. PERMISO:** _____

Caso: PRIDCO PW: 7779 / DI: 219300

Yo, Miguel A. Cortés Santiago (Inspector o Evaluador de Riesgos), mayor de edad, Soltero (Estado Civil), y vecino de Toa Alta (Municipio)

Dirección Postal P.O. Box 1164 Bayamón P.R. (Pueblo) 00960 (Zip Code)

Teléfonos: Residencial (787) 567 - 2123 Oficina (787) 693 - 7777 Ext._____
Fax (_____) _____ - _____

**Certifico que: Automeca Technical College**

1. Estoy certificado por la Junta de Calidad Ambiental como ( ☒Inspector / ☐ Evaluador de Riesgos) con Número de Certificación LBPI-26923-331, la cual se encuentra vigente.
2. La estructura localizada en PR-132 Km 26.7 Ponce PR, la cual será objeto de una demolición se encuentra libre de pintura con base de plomo.
3. La información antes indicada es cierta y correcta.
4. Afirmo y reconozco las consecuencias de incluir y someter información falsa en este documento.
5. Para que así conste, firmo la presente certificación en Guaynabo (Municipio) de Puerto Rico, hoy día 20 de diciembre de 2023

_____
Firma del Inspector o Evaluador de Riesgos (en original)

Nota: Este reporte es basado en los daños incluidos en el formulario FEMA 90-91 y en el borrador del Informe de Evaluación de Daños por el diseñador.

**Nota : Deberá someter evidencia de la tarjeta o certificado provista por la JCA.**

Dirección Física: Ave. Ponce de León 1308, Carr. Estatal 8838, Sector el Cinco, Río Piedras, PR 00926 Dirección Postal: Apartado 11488, Santurce, PR 00910-1488
Tel. (787) 767-8181 • Fax (787) 767-1962

PUERTO RICO VERDE

**GOBIERNO DE PUERTO RICO**
**OFICINA DEL GOBERNADOR**
**JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL**

**Área de Calidad de Agua**

**Forma PGC-009**

# CERTIFICACION DE NO PRESENCIA DE ASBESTO EN ESTRUCTURAS A DEMOLERSE

**(Deberá completarse en letra de molde o impresa)**

**PRIDCO PW:7779 / DI:219300**

Yo, Miguel A. Cortés Santiago (Nombre), mayor de edad, Soltero (Estado Civil), y vecino de Toa Alta (Municipio)

Dirección Postal P.O. Box 1164 Bayamón P.R. (Pueblo) 00960 (Zip Code)

Teléfonos: Residencial (787) 567 - 2123 Oficina (787) 693 - 7777 Ext._____
Fax (_____) _____ - _____

**Certifico que: Automeca Technical College**

1. La estructura localizada en PR-132 Km. 26.7 Ponce, PR, la cual será objeto de una demolición se encuentra libre de asbesto.
2. La información antes indicada es cierta y correcta.
3. Afirmo y reconozco las consecuencias de incluir y someter información falsa en este documento.
4. Para que así conste, firmo la presente certificación en Guaynabo (Municipio) de Puerto Rico, hoy día 20 de diciembre de 2023

_____
Firma y Sello del Profesional o
Firma del Inspector de Asbesto registrado por la JCA (Original)

Nota: Este reporte es basado en los daños incluidos en el formulario FEMA 90-91 y en el borrador del Informe de Evaluación de Daños por el diseñador.

**Nota: Ingenieros o Arquitectos deberán someter evidencia de que se encuentra al día en el pago de sus cuotas de colegiación e Inspectores de Asbesto deberán someter evidencia de la tarjeta de registro provista por la JCA.**

Dirección Física: Ave. Ponce de León 1308, Carr. Estatal 8838, Sector el Cinco, Río Piedras, PR 00926
Dirección Postal: Apartado 11488, Santurce, PR 00910-1488
Tel. (787) 767-8181 • Fax (787) 767-1962